


通学路危険箇所図（母衣小学校②）



□通学路の状況

車通りが多い。交差点のひとつの道は通行規制がかかっているが、見通しが良くない。

□対策内容

松江市：外側線の設置を検討します。

警察：違反車両の取締りを強化します。