

## 通学路危険箇所図（秋鹿小学校）



### □通学路の状況

信号機のない交差点であり、東行き（旧市内方面）はカーブであるうえに下り坂となっており車が止まりにくい。

### □対策内容

#### 警察：

交通量・歩行者横断数を総合的に判断して信号機の設置は困難と判断します。横断歩道標示補修を警察本部に依頼します。

#### 松江市：

カラー舗装や、車両の減速を促す区画線の設置を検討します。