

## 通学路危険箇所図(出雲郷小学校②)



### □通学路の状況

信号のない横断歩道であり、通学時に車がスピードを上げて通るので渡りづらく危険。

### □対策内容

(松江市)

外側線およびセンターラインを引き直し、車幅を狭く見せることで、車両の速度抑制を図ります。