

通学路危険箇所図(法吉小学校)

□通学路の状況

車の抜け道になっており、車の通りが多い。歩道がない。

□対策内容

(松江市)

車両と歩行者の通行箇所を明確にするため道路両側に外側線の
新設を検討します。また、カーブで視距が悪い箇所について
は、外側線の内側に破線の新設も検討します。

