

通学路危険箇所図（母衣小学校・松江二中）



□通学路の状況

・車両の通行量が多く、また、鍛冶橋・新大橋北詰付近は歩道が狭いため歩行者と自動車ですれ違う際危険である。

□対策内容

県：歩道幅の拡幅および自転車専用通行帯を設置し、歩行者と自転車の安全性を確保する。