

通学路危険箇所図（生馬小学校）



箇所①

- 通学路の状況（箇所①）
 - ・カーブミラーが傾き、車道の様子がよく見えない。
- 対策内容
 - 県：要望箇所は、市道が県道へ合流する箇所であり、県道としての対応は行いません。
 - 市：県道上のミラーは歩道確認用であり視認できる状況であるため、現状維持とします。



箇所②

- 通学路の状況（箇所②）
 - ・カーブミラーの角度が適切でなく、よく見えない。
- 対策内容
 - 市：市道上のミラーの角度については地元の意向を聞いて調整します。