

通学路危険箇所図(揖屋小学校)

□通学路の状況

横断歩道がないため危険。

□対策内容

(松江市)

ドライバーが歩行者を視認しやすくするため、植樹帯の伐採及び交差点部の照明設置を検討します。

(松江署)

交通量・横断者が少ないこと及び横断歩道の溜まりとなる場所が見通しが悪く危険なことから横断歩道の設置はできません。速度取締りを実施します。

