

通学路危険箇所図（城北小学校①）



□通学路の状況

・道がカーブしていて見通しが悪く、対向する自動車や自転車が確認できない。

□対策内容

市：カーブミラーの設置を検討します。設置につきましては、近隣住民の方の同意が必要となります。

警：一方通行規制は地元住民の合意が必要であり、現状維持とします。