

通学路危険箇所図（城北小学校②）



□通学路の状況

・下り坂であり、また見通しが大変悪く、危険である。

□対策内容

市：当該箇所は変則な交差点のため、カーブミラーや停止線の設置は困難であると判断いたしました。安全に注意して通行してください。