


## 通学路危険箇所図(城北小学校)



### □通学路の状況

交通量が多く、曲線で見通しが悪い。交差点の手前で道幅が狭くなるため、車が路肩ぎりぎりを通ることがある。また、細い道路沿いにカーブミラーが設置してあり、よけるのに車道を通らなければならない。

### □対策内容

(松江市)

外側線が薄くなっている箇所(西側)については外側線の引き直しを検討します。

また、城北通りとの交差点から東湊北台の歩道が設置されている地点までの間(西側)に路肩カラー舗装の新設を検討します。

合わせて、東側に外側線を新設し、車道の幅を狭めることで、車両の速度抑制を図ることを検討します