

通学路危険箇所図（大谷小学校）



□通学路の状況

- ・下りであり速度が出る。
- ・上り方面からは見通しも悪い。
- ・冬季、凍結するため路面状況が悪い

□対策内容

県：減速のための注意喚起として路面表示「歩行者注意」の路面標示を行っています(H30年3月)。

市：横断歩道の上側の市道については、すでに「減速」標示を行い、対策をしているため現状維持とします。

警：「スクールゾーン」標示は、小学校から半径500mの位置に施工することとされています。検討の結果、箇所への標示は、この距離から大きく離れるため出来ません。

横断歩道の標示を補修します。

