

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名	
城北小	1	春日3区歩道	歩道と車道の交差点付近の安全確保	歩行者の安全な横断ができるような諸対策	松江市	(松江市) ①の歩行者用停止線の新設を検討します。 ④の外側線の引き直しを検討します。 (警察) ・歩行者等の横断箇所カラー舗装実施については、歩行者等が優先と誤認し飛び出しを誘発する危険があることから、望ましくありません。 道路管理者により、南北の歩道に停止指導線を施工し、歩行者等の飛び出しを防止を図る。 ・要望箇所直近の一時停止標示の引き直しを検討。	松江市警察	市道春日東西2号線	
	2	春日3区歩道	歩道と車道の交差点付近の安全確保	歩行の安全が確保できるよう路面の段差やアマグレートの不整合の解消	松江市	(松江市) ①暗渠のアマグレードの不整合については修繕を検討します。 ②ボックスと舗装面との段差については、修繕を検討します。 ③ボックスと舗装面及橋台背面と段差解消については、軽微であるため対策は行いません。	松江市	市道春日東西2号線	
	3	東奥谷町(無線堂坂)	通学路の安全確保(不審者対策を含む)	道路の両側の樹木や竹の伐採し、明るい道路環境の整備。不審者注意の看板や防犯カメラの設置	松江市	(松江市) ・民有地の木は伐採できませんが、車の通行に支障となっている場合は、剪定を検討します。 道路管理者による、不審者注意の看板や防犯カメラの設置は行っていません。地域での検討をお願いします。	松江市	市道湘北奥谷線	
内中原小	4	アルファガーデン～中国新聞間の信号機・横断歩道	県立図書館側から歩行者信号を見ずに左折する車があり、特に朝の時間帯が危険	注意喚起の看板設置等対策をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・信号や標識の設置、路面の表示が行われており、これ以上の対策は困難です。	松江市	市道図書館西通線	
	5	内中原小学校西側～北側～東側道路	側溝に蓋がなく危険 白線の内側も狭く、登下校時児童が落ちる心配がある。	蓋の設置、道路のカラー化、拡張等対応をお願いしたい。※別紙資料あり	松江市	(松江市) ・緊急性、優先度等を考慮しましたが、当面は現状維持でお願いします。	松江市	市道内中原2号線等	
	6	内中原小学校北側の一方通行道路	進入禁止の標識・標示はあるが、一方通行の時間帯でも逆走で入ってくる車をよく見る	注意喚起のための看板設置等対応をお願いしたい。	松江市	(警察) ・標識標示は適正に設置されていることから取り締まりを実施します。	警察	市道内中原3号線	
	7	ロイヤルマンション前交差点	朝夕の交通量が多くスピードを出している車も多い	停止線・横断歩道の補修 ミラーの設置をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・停止指導線2カ所については、引き直しを検討します。 (警察) ・停止線・横断歩道の標示を補修します。	松江市警察	市道内中原3号線 市道内中原9号線	
	8	末次町の通り	道路標示が消えている	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・進入禁止等の標示を補修します。	警察	市道中原上追子線	
	9	愛宕神社下交差点	見通しが悪く、事故の危険性が高い	カーブミラー増設をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・交差点部で一時停止すれば視認できるため、カーブミラーの設置は行いません。停止指導線の設置を検討します。	松江市	市道愛宕脇1号線	
	10	阿羅波比神社東交差点	「止まれ」道路標示が薄い 横断歩道前の道路標示が薄い	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・「止まれ」等の標示を補修します。	警察	市道外中原1号線	
	11	城西郵便局南 信号機あり交差点	横断歩道が消えかかっている	道路標示の補修をお願いしたい。	島根県	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	県道松江温泉停車場線	
	12	ルーテル教会横交差点	停止線が消えかかっている そのため、停止線を越えて停車する車が非常に多い	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・停止線等の標示を補修します。	警察	市道北松江停車場恵曇線	
	13	城西郵便局前交差点	横断歩道が消えかかっている。	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道月照寺丁線	
	14	警察官舎前道路 横断歩道 停止線 止まれ標示	道路標示が消えている	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・「止まれ」等の標示を補修します。	警察	市道月照寺丁線	
	15	サーバス砂子前道路 横断歩道	交通量の多い丁字路。白線が消えかかっている箇所がある	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道北松江停車場恵曇線	
	16	合銀砂子社宅東側～ほっともつと砂子店までの歩道	歩道内側溝蓋の施設箇所が多数あり転倒の危険がある	道路の修繕、補修(段差の解消)の対応をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・蓋の取り替え等の修繕を検討します。	松江市	市道砂子浜佐田線	
	17	アークタウン黒田団地出入口	南側の擁壁が高く、団地前の通りがカーブしているため見通しが非常に悪く危険である	団地出入口正面電柱にカーブミラー設置をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・交差点に徐行して進入すれば視距が確保できるため、カーブミラーの設置は行いません。	松江市	市道白岸6号線	
	18	メゾンアムール前の丁字路	「止まれ」標示と停止線が消えていて、横断歩道も薄くなっており危険	道路標示の補修、カラー化等対応をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・横断歩道西側の歩行者用通路の整備を検討します。 (警察) ・「止まれ」、横断歩道等の標示を補修します。	松江市警察	市道砂子浜佐田線	
	19	陽南台団地西側 堂土池側の坂道	堂土池側から樹木が伸び、道路側に垂れ下がって危険	定期的な伐採等対応をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・車の通行に支障となっている枝について、伐採・剪定を検討します。	松江市	市道サンディスク陽南台2号線	
	20	浜佐田町 一畑電鉄踏切	「止まれ」の標示 停止線が消えている(両側)	道路標示の補修をお願いしたい。	松江市	(警察) ・停止線のみ標示の補修をします。	警察	市道轟岡光寺線	
	中央小	21	天神町ロータリー交差点	道路が狭い、カーブミラーが見えづらい	道路の拡幅とカーブミラーの角度調整	松江市	(松江市) ・カーブミラーの補修を検討します。	松江市	市道人参方線
		22	ダイレックス松江店駐車場出入口	駐車場を使用する車が歩行者に注意せず出入りする	歩道部分の接続	松江市	(松江市) ・歩道の改良を検討します。	松江市	市道大正町西津田線
	雑賀小	23	国道9号線から松江島根線に抜ける道路	進入禁止道路への車両進入	路面標示の再塗装	松江市	(警察) ・「進入禁止」等の標示を補修します。	警察	市道本郷2号線
古志原小	24	古志原4丁目12	階段の先にミラーがないので、危険 通学路に春になると蜂が出る(おそらく藤の花の家)	歩道のアスファルトに45°ボールを上げてミラーの設置希望	松江市	(松江市) ・車両と歩行者の通行箇所を明確にするため外側線の新設を検討します。 ・蜂の巣の駆除については自治会とご相談ください。	松江市	市道香南台2号線	
	25	上乃木9丁目 福田クリニック前	福田内科クリニック前の横断歩道では、細道から児童が飛び出す危険性がある。	点滅信号の設置	島根県	(警察) ・近接場所に信号機があること及び同場所には押しボタン信号機を建柱する場所が無いことから、信号機の設置は出来ません。	警察	県道八重垣神社線	
	26	古志原4丁目	こどもが横断することがあるが、横断歩道がなく危険である。	横断歩道設置希望	松江市	(警察) ・近接場所に横断歩道があること及びカーブで見通しが悪いことから設置出来ません。	警察	市道工業高校南1号線	

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
川津小	27	島根大学正門より西へ約200m 島根日産と焼き鳥「大吉」の間の道路	道が細い、交通量が多い、車がスピードを出す。	注意喚起の路面標示を要望	松江市	(松江市) ・島大通りからの入り口部に外側線、見通しの悪い区間に子ども注意(2カ所)の路面標示の新設を検討します。 (警察) ・令和8年9月から30km/h規制へ引き下げられます。	松江市	市道一丁宮ノ上線
	28	国道431号線「楽山公園入口」バス停(市営)付近の交差点	Uターン禁止箇所にもかかわらず、Uターンする車があり危険。	路面標示の塗り直しを要望	国交省	(警察) ・路面標示の塗り直し及び褪色した標識の付け替えを検討します。	警察	国道431号線
	29	国道431号線 川津公民館付近の交差点	青信号の時間が短く、混雑する。	歩行者青信号の時間を延ばす要望 横断歩道の塗り直しの要望	国交省	(警察) ・現状通学状況を確認したところ、横一列に並び整然と横断している状況であり、歩行者用青秒数を伸ばす必要が無いと判断します。 ・横断歩道標示の補修を行います。	警察	国道431号線
	30	大内谷祖子分線～前田美六田線(西川津町650番地付近)	道路が狭く、車がすれちがえない。歩行者にとっても危険がある。	道路の拡幅を要望	島根県	(松江市) ・道路拡幅を検討します。	松江市	市道前田美六田線 市道大内谷祖子分線 市道祖子分線
	31	松江東高校より南東側へ坂道を下った先にある交差点	南側(431号)から来る車が見えづらく、カーブミラーもない。	カーブミラーや横断歩道、注意喚起の表示、路面標示等の設置希望。	松江市	(松江市) ・停止線(2方向)を引き直し、また、交差点を示す路面標示「+」の新設をしました。	松江市	市道橋本柴尾線
	32	中央児童相談所付近の変形交差点	交通量が多い上に、横断歩道がなく車に待ってもいい、横断しており危険性が高い。	横断歩道の設置を希望。	松江市	(松江市) ・通学路として児童が通行する路肩を確保するため、外側線の引き直しを行いました。 (警察) 道路管理者において外側線等を施工することで通行車両の整理、減速を図る安全対策を実施。外側線等施工後においても横断歩道が必要と判断されれば、横断歩道等を踏まえ設置を検討します。・現状東西ともに横断歩道の横断者の留まり場が無く、設置出来ません(令和7年度)	松江市警察	市道橋本柴尾線
	33	奥名ビル付近の信号機のない横断歩道	通学路に交差する車道が優先道路になっているため、横断歩道でも減速せずに通過する車が多い。見通しも悪い。	注意喚起の標示や看板等の設置希望。	松江市	(松江市) ・横断歩道付近の外側線の引き直しを行いました。	松江市	市道東ネフ金崎線
	34	川津小学校校庭から川津幼稚園沿い道路歩道	歩道の劣化が激しい。大きな段差や傾き、くぼみができていたり、溝蓋が亀裂が入っていたりしており、児童の怪我や、雨天時の登校に支障をきたす危険性がある状況。	まだくぼみが残っている箇所があり、昨年度に続き歩道の修繕を要望	松江市	(松江市) ・歩道の段差や亀裂が大きい箇所につきましては、令和5年度にアスファルト舗装による補修を行いました。令和8年度も舗装の補修を検討します。	松江市	市道宮尾学校線
	35	川津小学校校門から南下したところにある三叉路	登校時は通学通勤の自転車(中学生、高校生、一般)、車の交通量が多く、混雑する。進行方向によっては見通しがやや悪いため、車から歩行者が見えにくい場合があり、児童と接触する危険性がある。	注意喚起の路面標示及び三叉路のカラー化について、検討の上、実施をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・交差点を示す路面標示「T」を新設しました。	松江市	市道宮尾学校線
	36	松江東高校より南東側にある交差点	登校時は通学通勤の自転車(中学生、高校生、一般)、車の交通量が多く、混雑する。また、下校時には見通しがやや悪いため、車から歩行者が見えにくい場合があり、児童と接触する危険性がある。	注意喚起の路面標示及び交差点のカラー化について、検討の上、実施をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・交差点を示す路面標示「T」の新設を検討します。併せて、本交差点から東側へ向けての外側線を補修しました。	松江市	市道宮尾学校線
37	川津小学校校庭横道路交差点	登校時は通学通勤の自転車(中学生、高校生、一般)、車の交通量が多く混雑するが、交差点及び側道に横断歩道がないため、安全確認をしながら横断している状況である。	昨年度いくつかの路面表示をしていただいたが、より交差点が明示できるように、カラー舗装をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・「横断者注意」の路面標示、および注意を促す区間に破線を新設しました。外側線についても補修を実施しました。また、交差点明示としてカラー舗装を検討していましたが、路面標示「+」の方が効果的であると判断し、路面標示「+」を新設しました。	松江市	市道宮尾学校線	
朝酌小	38	県道本庄福富松江線	横断歩道が薄くなっている	横断歩道の再舗装	島根県	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	県道本庄福富松江線
	39	市道学校新山線	自動車のスピードが怖いと感じる児童がいる	「スクールゾーン」の再舗装等	松江市	(松江市) ・横断歩道の改良や、警察による一時停止規制標識の新設を行いました。減速表示等は、直線の長い道路のため効果が低いと考えており実施は困難です。	松江市	市道学校新山線
	40	県道本庄福富松江線	信号無視をする自動車がある	カラー舗装の再舗装 停止線の再舗装等	島根県	(島根県) ・カラー舗装に限らず、信号認知に必要なその他の対策を検討します。 (警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	島根県警察	県道本庄福富松江線
	41	市道西尾大井線	街灯がなく、真っ暗	街灯の設置	松江市	(松江市) ・道路照明灯は、主要道路の交差点や横断歩道、バス停等に設置しており、本要望箇所での設置は行いません。防犯灯の設置につきましては、該当地区の自治会とご相談ください。	松江市	市道西尾大井線
	42		橋と歩道の部分に突起物がある	突起物の除去	松江市	(松江市) ・舗装の補修を行いました。	松江市	市道亀尻廻田線
法吉小	43	市道黒田比津線	車の抜け道になっており、車の通りが多い。歩道がない。	歩道やスクールゾーン等安全面での改善	松江市	(松江市) ・車両と歩行者の通行箇所を明確にするため道路両側に外側線の新設を検討します。また、カーブで視距が悪い箇所については、外側線の内側に破線の新設も検討します。	松江市	市道鷹匠町黒田線
	44	市道鷹匠町黒田線	自動車、自転車等の往来が多く、ぶつかる危険がある。	ミラー等の設置	松江市	(松江市) ・歩行者を視認するためのカーブミラーを設置すると、運転者がカーブミラーを信用するあまり一時停止が疎かになることが危惧されるため、カーブミラーの設置を行いません。	松江市	市道鷹匠町黒田線
	45	学校前道路	草木が生い茂り歩道にかり歩きにくい。冬季は陰になり、融雪しにくい。	樹木の伐採。	松江市	(松江市) ・市有地内に生えている木については、伐採を検討します。	松江市	市道比津ヶ丘10号線
	46	西法吉町 智者ヶ池付近	交通量が多いが、横断歩道や停止線ははげており、事故の危険性がある。	横断歩道と停止線の塗り直し	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道鶯谷線
	47	市道比津国屋線	木が生い茂り道路にせり出ていることから、自動車が歩道よりを走行し危ない。	木の剪定、横断歩道の塗り直し	松江市	(松江市) ・民有地の木は伐採できませんが、車の通行に支障となっている場合は、剪定を検討します。 (警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	松江市警察	市道比津国屋線
竹矢小	48	県営八幡団地	横断歩道がないが、児童が横断することも多い(横断歩道は設置できない場所のよう)	ドライバーに児童の横断について注意喚起を促すような看板の設置	松江市	(松江市) ・横断者注意の新設を検討します。	松江市	市道八幡団地第1号線

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
乃木小	49	上三地区 新縄手橋付近	新縄手橋付近、丸和ビル前の脇歩道、木の棒、電柱?(高さ2m以上)がたっている。用途不明。	倒木の危険がないか定期的な点検、又は撤去が必要である。	松江市	(松江市) ・民地であるため松江市では撤去できません。	松江市	市道古志原浜ノ木線
	50	福富B 天霧前交差点	天霧前交差点の横断歩道が消えかかっている。	再塗装を要望	島根県	(警察) ・横断歩道等の標示を補修済みです。	警察	主要地方道松江木次線
	51	福富 歩道のくぼ地	歩道がくぼ地になっているため、雨天時には広範囲にわたって水たまりができ、長靴でないと歩けないほどになる。	排水ができ、靴でもあけるようにしてほしい。	松江市	(松江市) ・歩道のかさ上げが可能か調査します。	松江市	市道乃木福富側道1号線
	52	上二 けやき通り 歯科手前	けやき通り歯科付近、マンション建設現場前の溝蓋に隙間があり、足を踏み入れ、けがをする危険性あり。	隙間を閉じるよう要望。	松江市	(松江市) 優先度の高い箇所について、溝蓋の隙間を塞ぐ処置を検討します。 R7年度要望写真の箇所については、私道であるため、松江市では対応できません。	松江市	市道古志原浜ノ木線
	53	浜-E 乃木小学校東側三叉路の歩道	一段高くなっている歩道の幅が狭く、二列歩行やすれ違いの際、車道に出てしまったり、足を踏み外し車道へ出てしまったりする恐れがある。特に、コーポ園乃山付近に電柱あり。車道側にはみ出して歩行しなければならない状況がでることがある。	歩道と車道との段差の解消や電柱の場所移動、無電柱化等の対策を要望。	松江市	(松江市) ・電柱の移設について、移設先が確保できるか検討します。	松江市	市道グリーンタウン浜乃木線
	54	福富 福富公民館につながる通り	道幅が狭く、見通しの悪い三叉路。ミラー2基あるが見えにくいので注意が必要。坂を下りてくるところから、蓋もない溝が福富公民館まで続いている。特に坂から曲がる場所の路肩が傾斜しているため、足をとられて危険。	柵をする、蓋をする等、転落防止対策を要望。	松江市	(松江市) ・転落防止柵の新設を検討します。	松江市	市道腰前神田線
	55	浜乃木二区 競馬場付近道路	競馬場内は、道路の幅が狭いので車に要注意。雨天時に水たまりが多くできる。	排水ができるよう要望。	松江市	(松江市) ・緊急性、優先度を考慮しましたが、当面は現状維持をお願いします。	松江市	市道競馬場8号線
	56	乃木福富 貴船神社前	貴船神社前の側溝は、深さも入り、流れも速い。もしも子どもが入るようなことがあると危険、心配。柵が設置されているところがあるがいないところもある。	侵入防止の柵の設置や溝蓋の設置を要望。	松江市	(松江市) ・道路が狭く、転落防止柵の設置する幅が確保できないため、当面は現状維持をお願いします。	松江市	市道福富神社2号線
	57	上一 松江記念病院付近 道路	抜け道のため、車の交通量が多い。止まれ標識がなく、いつも危ないと感じている。止まれ標識の設置	止まれ標識の設置を要望	松江市	(松江市) ・停止指導線と外側線の新設を検討します。 (警察) ・変形交差点であり、優先関係が明確で無いこと及び側溝等があり標識の設置場所が無いことから設置出来ません。	松江市警察	市道京塚柿廻線 市道乃木区画5号線
	58	桜台を出た市道、バイパス横の坂道	①バイパス横の坂道、雑草が歩道をふさぐ。定期的な除草を要望。また、積雪時には、滑って転倒することがある。 ②桜台団地から市道に下り坂。冬季に凍結しやすく転倒の恐れあり。	歩道の除雪を要望。	松江市	(松江市) ・歩道除雪の計画路線は、中心市街地の歩行者利用が多い路線に限られています。地域の皆様のご理解とご協力をお願いします。	松江市	市道松江道路側道北線 市道乃白シンフォニータウン2号線
59	乃白 さんびる ダイレックス付近	①ダイレックス方面から走ってくる車は、カーブに気づかずそのままのスピードで直進してくる。行き止まりなのに車が侵入してきて危険。現在、路面に点線があるが、見えにくい。 ②路面に「この先行き止まり」の文字が運転者からは見えにくい。 ③南側から侵入してくると死角のため、見えない。	①実線に変更を要望。 ②「行き止まり」看板設置を要望。 ③カーブミラーの設置を要望。	松江市	(松江市) ①実線に変更して引き直すことを検討します。 ②この先行き止まりの文字が消えているため、引き直しを検討します。 ③隅切りがある交差点は、十分に視距が確保できるため、カーブミラーの設置は行いません。	松江市	市道乃白北区画1号線	
生馬小	60	西生馬町 高専横から北側に向かう道と県道175号との交差点	一時停止の「止まれ」の表示が薄くなっている。	線を引き直してほしい。	松江市	(警察) ・「止まれ」等の標示を補修します。	警察	市道西谷高専線
	61	西生馬町 高専横から北側に向かう道	水路側に柵がなくて危険	防護柵の設置。	松江市	(松江市) 道路が狭く、転落防止柵を設置する幅が確保できないため、現状維持とします。	松江市	市道西谷高専線
	62	生馬小学校前交差点	横断歩道の線が薄くなってきている。	線を引き直してほしい。	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	主要地方道鹿島美保関線
	63	県道175号県職員住宅側から鹿島方面	り面のコンクリート壁がはがれて落ちている。	修繕希望。	島根県	(島根県) ・剥離しそうな範囲の叩き落しを実施します。	島根県	一般県道御津東生馬線
	64	みのり乳児保育園付近交差点	「止まれ」の標識があるが止まらない車が多い。表示が薄くなっている。	線を引き直す等してほしい。	松江市	(警察) ・「止まれ」等の標示を補修します。	警察	市道柄杓池3号線
	65	下佐陀上地内	小屋が崩れかけている。子どもが遊び場にしたら危険。	取り壊し等の声掛けを要望したい。	松江市	(松江市) ・道路通行には支障がなく、道路管理者としての対応は困難です。	松江市	市道今原鏡池線
	66	生馬小学校下のり面防護壁	排水管が外れていて、水が直接歩行者道路に落ちる。壁に亀裂もある。落石も心配。	排水管の修繕希望。	島根県	(島根県) ・排水管の破損は修繕対応します。コンクリートの剥離については、叩き落しをしました。当面は危険はないと考えています。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
	67	下佐陀下地内	道路に覆いかぶさるほどの高い木。電線にも架かっている。強風時、倒木、断線が心配。	伐採希望。	松江市	(松江市) ・民地にある木については、松江市で伐採することはできません。	松江市	市道下佐陀講武線
	68	生馬が丘地内	横断歩道の線が薄くなってきている。	線を引き直してほしい。	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道生馬が丘13号線
	69	県道37号線沿い 東部島根医療福祉センター付近	樹木が歩道に覆いかぶさってきている。	伐採希望。	島根県	(島根県) ・木は道路用地の外から生えており、地権者が処理すべき事案です。通行に支障がある場合は緊急的に枝の切除をするなどの対応を行っています。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
古江小	70	学校南側の農道	①歩道がなく歩いている子どもたちのすぐそばを車が通る状況。スピードを出す車も多く危険。	外側線の新設	松江市	(松江市) ・令和7年度に外側線の新設を予定しています。	松江市	市道古曾志牛切線
	71	学校南側の農道	②田んぼとの境がわかりにくく足を滑らして落ちる可能性がある。	道の拡張、整備	松江市	(松江市) ・他事業により拡張されています。	松江市	市道古曾志大塚線
	72	イングリッシュガーデン駐車場出入口(結婚式場、タワサイクル側)	イングリッシュガーデン出入口(結婚式場、タワサイクル)駐車場にて、急に車がとび出してくることがある。	ミラーの設置	松江市	(松江市) ・私有地から市道へ出するためのカーブミラーは、受益者が限定されるため設置できませんが、私有地と市道の境を明確化するため、外側線を延伸することを検討します。	松江市	市道蔵京中学校線
	73	寺津の小道	人通りが少ない道路で「死角」になりやすい。	ミラーや防犯カメラの設置	松江市	(松江市) ・カーブミラーの設置を検討します。	松江市	市道大塚1号線
	74	(株)きこりサイクルプラント近くの池付近の道路	池付近にガードレールがない。	転落防止柵の新設	松江市	(松江市) ・ガードレール設置済みです。	松江市	市道東長江馬場線
	75	西長江：南波商店、前の横断歩道	①道路横断の際、車速も速く危険。	点滅信号の設置	松江市	(警察) ・横断者・交通量も少ないこと及び押しボタン信号機を建柱する場所も無く設置出来ません。	警察	市道古志大野線
	76	西長江：南波商店あたりから旧長江小へ向かう側道	②側道に大木の根がむき出しになっている。いつ倒れてくるかわからない。	木の撤去	松江市	(松江市) ・伐採済みです。	松江市	市道古志大野線
大野小	77	宍道湖北部広域農道 殿山口バス停付近横断歩道	横断歩道が消えていてほとんど見えない。片側しか歩道がないため必ず横断する必要があるが、登校時間帯は交通量が多く、今のままの横断歩道では運転者から見えづらく、危険である。	横断歩道を書いてほしい	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道大野平田線
	78	県道大野魚瀬恵曇線 大野小下校庭脇	本校の児童の大多数が、毎日登下校する箇所に、児童の片足がすっぽり入るサイズの穴が空いており、危険である。	穴を埋めてほしい	島根県	(島根県) ・令和7年中に補修しました。	島根県	一般県道大野魚瀬恵曇線

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
秋鹿小	79	旧中島小学校前バス停前	横断歩道の線が薄くなっている。また、簡易的な標識のため運転手に低く見えにくい。	昨年度、対応しないとの回答をいただいているが、現状危険だと判断し、横断歩道の再舗装と運転手にも見えるような通常の標識の設置。	松江市	(警察) 今後、横断需要が低下すれば、交通規制の解除が見込まれるため、横断歩道の補修、標識の設置は行いません。 ・横断歩道の標示及び標識の補修をします。(令和7年度)	警察	市道本谷六坊線
	80	旧中島小学校前バス停前	石垣がずれている。	石垣のずれを補修してほしい。	松江市	(松江市) ・現地を確認しましたが、現状では修繕が必要な箇所はありません。	松江市	市道本谷六坊線
	81	旧中島小学校前バス停前	カーブミラーはあるが、子どもたちの目では見えにくい。	カーブミラーはあるが、飛び出し注意等の標識が欲しい。	松江市	(松江市) ・道路管理者による、飛び出し注意等の看板設置は行っていません。地域での指導をお願いします。	松江市	市道本谷六坊線
	82	旧中島小学校前バス停前	歩道の幅が狭く歩くのに危険。	歩道の幅が狭く、横に溝蓋が欲しい。	松江市	(松江市) ・路肩が狭くなっている区間の側溝改良を検討します。	松江市	市道本谷六坊線
	83	森清神社付近	農道の歩道にあるガードパイプがロープになっている。	農道の歩道にあるガードパイプがロープになっているので補修していただきたい。	松江市	(松江市) ・ガードパイプの補修を検討します。	松江市	市道古志大野線
	84	森清神社付近	木の枝が頭上までせり出ている。	木の枝の剪定をしていただきたい。	松江市	(松江市) ・現地を確認しましたが、歩道の通行に支障がないため、対策は行いません。	松江市	市道古志大野線
惠曇小	85	松江市鹿島町惠曇 惠曇神社付近	道幅に対して通行車両のスピードが速い	「通学路」の表示		(島根県) ・令和6年5月に、これまで通行止めされていた惠曇漁港背後の市道の工事が完了し、通行車両が分散されていると考えています。様子を見ながら、措置を検討します。	島根県	松江鹿島美保関線
	86	惠曇小学校前横断歩道周辺	児童が登校する時間帯の通過する車両スピードが速い。木の枝が邪魔をし、道路標識が見えない。	木の伐採、道路にドットラインの標示		(島根県)減速破線を検討します。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
	87	惠曇小学校前から手結地区	山の斜面から土砂が流れてきている。草の範囲が年々広がっている。イノシシ、アナグマ等、動物の目撃情報多数あり。	土砂の撤去、穴を埋める	島根県	(島根県) ・歩道上の土砂撤去を検討します。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
	88	鹿島町古浦21付近	車両が増え、かなりのスピードが出ている。	横断歩道の設置、減速を促す標示、子どもが横断することがわかる標示、子どもが横断する標示や看板等の設置を要望。	松江市	(松江市) ・横断歩道の設置が困難であるため、横断部に白線の枠を新設することを検討します。 (警察) ・横断歩道の設置にあつては、横断歩道の溜まり場が東西に確保できないことから設置出来ません。速度規制を明確にするため、40km/hの規制標識の設置を検討します。	松江市警察	市道本郷根連木古浦線
佐太小	89	佐太小学校南側歩道	歩道の塗装が薄くなっていたり亀裂ができて底が見えたりするところがあったりしている。	亀裂ができている箇所の補修をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・目地補修を行いました。	松江市	市道本郷根連木古浦線
	90	サンライフ近くのガードパイプ	ガードパイプの腐食が進んでいる。	原状回復をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・ガードパイプの補修を行いました。	松江市	市道本郷沖田宮内線
	91	佐太小学校前歩道ガードパイプ	腐食により欠落している。	補修の検討をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・ガードパイプの補修を行いました。	松江市	市道本郷根連木古浦線
	92	本郷橋付近カーブミラー	カーブミラーが一部腐食しており、腐食部が落下する可能性がある。	補修の検討をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・現地を確認しましたが、現状では落下等の恐れは少なく、緊急性、優先度等を考慮しましたが、当面は現状維持をお願いします。	松江市	市道本郷根連木古浦線
	93	根連木集会所前側溝蓋	側溝の蓋が欠けていて、つまづいて転びやすくなっている。	補修の検討をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・蓋の補修を検討します。	松江市	市道本郷根連木古浦線
	94	佐太小学校前横断歩道	横断歩道が消えかかっている。	原状回復をお願いしたい。	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道佐太小学校線
	95	本郷橋 地盤沈下の可能性	橋と地面のつなぎ目部分が、一部地盤沈下しているように見える。	補修が必要か調査してほしい。	松江市	(松江市) ・補修を検討します。	松江市	市道本郷根連木古浦線
鹿島東小	96	本校から御津方面に向かう県道175号	歩道と車道を隔てる緑石の高さが低く危険。	緑石を高くしてほしい。	島根県	(島根県) ・令和7年中に対応しました。	島根県	一般県道御津東生馬線
島根小	97	旧島根支所前付近	交通量が少なく狭い道を多くの児童が歩いている。	消えかかっている「スクールゾーン」の路面標示の塗装	島根県	(島根県) 「スクールゾーン」の路面標示の再塗装を検討します。	島根県	県道松江鹿島美保関線
	98	小川自動車前横断歩道付近	見通しが悪く横断歩道(信号機なし)が見えにくいため、横断者が横断のために待っているのに止まらない車両がある。	横断歩道およびダイヤマーク等の塗装	島根県	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	主要地方道松江鹿島美保関線

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
八雲小	99	八雲町東岩坂991番地付近 学校脇の用水路	用水路沿いに柵がない。	転落防止の措置	松江市	(松江市) ・農業用水路の管理上、転落防止柵の設置が困難です。大雨の際は、通学路の変更等の検討をお願いします。	松江市	市道八雲小学校前線
	100	八雲町大石 県道53号線沿い歩道	大雨時の歩道・道路冠水。	冠水防止の対応	島根県	(島根県) ・松廻団地のある谷からの雨水の流末排水が未整備の為、県道の冠水が発生することがありますが、松江市河川課の方で今年度から事業化され、対策を実施される予定です。県道管理者としては、県道沿いの側溝及び暗渠の詰まりが発生している場合は清掃で対応します。	島根県	県道53号大東東出雲線
	101	県道53号線から平原橋までのカーブ	ガードレールがなく危険。 大雨の際、側溝から水が溢れて危険。	ガードレールの設置 側溝を広げる等の対策	松江市	(島根県) ①側溝整備事業に着手しています。引き続き対策を進めていくこととしており、次年度に側溝整備工事を予定しています。 ②の区間は市道であるため、ガードレールの設置につきましては市道管理者へ要望願います。 (松江市) ①島根県回答 ②川に近接している区間のみガードレールの設置を検討します。	島根県 松江市	県道53号大東東出雲線 市道元田平原線
	102	矢口入口バス停	崩れた斜面に設置された土嚢が道路ギリギリまであるため、歩行に危険。	斜面崩壊への対応	島根県	(島根県) ・現在、斜面対策事業に着手しています。今年度、事業が完了する予定であり、完了に伴って土嚢の撤去を行います。事業完了までご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。また、土嚢を横移動して歩行者通路を確保しました。	島根県	県道53号大東東出雲線
	103	岩室入口バス停	バス停付近の横断が危険。	横断歩道の設置	島根県	(警察) ・横断者が少ないこと及び、西側に横断歩道を横断する歩行者の溜まり場が無いこと・カーブで見通しが悪いことから横断歩道は設置出来ません。	警察	県道53号大東東出雲線
	104	松廻公民館から八雲中までの歩道	歩道・路肩が狭く、自転車と徒歩通学のこども、大型車と自転車の接触の危険あり。	歩道にガードレールの設置。自転車道の設置。	島根県	(島根県) 要望区間には車両の逸脱防止のため、歩車道境界ブロックが設置されています。 ガードレールについては、ガードレールの設置基準に該当しないため、設置できません。また、自転車道を含む自転車通行空間は、松江市自転車ネットワーク計画の対象となっている箇所を優先整備する必要があるため、該当地区に整備計画はございません。	島根県	県道53号大東東出雲線
	105	東岩坂 県道53号から入ったフォレストタウン団地横歩道	歩道の白線が薄れている	白線の引きなおし	松江市	(松江市) ・外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道中山早田1号線
	106	西岩坂709-3付近の道路	旧道の白線が消えている 元田公民館前の見通しが悪い	白線の引きなおし カーブミラーの設置	松江市	(松江市) ・停止指導線と外側線については、引き直しを検討します。 隅切りがある交差点であり、視距が確保できるため、カーブミラーの設置は行いません。	松江市	市道元田線 市道元田住宅線
	107	東岩坂 国道432号沿いの歩道	雨の日歩道に水たまりができる	排水設備(側溝)の設置	国交省 島根県	(島根県) 現地確認の結果、山側と歩道の境にある側溝が土砂や落葉、雑草等で閉塞し、排水不良となっている状況でした。そのため、側溝付近の清掃での対応します。	島根県	
	108	東岩坂	歩道がなく危険	歩道の整備又は白線	松江市	(松江市) ・外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道東本郷線
	109	東岩坂 R432から星上団地に入る交差点	横断歩道の白線、「止まれ」の字の薄れ	白線・文字の引き直し	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	西岩坂農道
110	八雲別所バス停前	車がスピードをあげるため、道路横断に危険あり。	横断歩道の設置	松江市	(松江市) ・道路両側に外側線の引き直しを検討します。 (警察) ・横断者も少なく、横断歩道を横断する歩行者の溜まり場が無いこと及びバス停付近であることから横断歩道は設置出来ません。	松江市 警察	市道別所中央線	
111	日吉ふれあい会館付近 道路	最近交通量が増えている。	徐行等の看板の設置	松江市	(松江市) ・消えている外側線の引き直しの検討を行い、歩道と車道の境を明確にします。	松江市	市道日吉宮ノ下線 市道田園ひよし1号線	
宍道小	112	宍道町佐々布 佐々布中ローソン出入口	急いで駐車場に入ったり、道路へ出たりする車が多く危険である。	注意喚起を促す看板の設置などスクールゾーンとしての安全対策	国交省	(国交省) ・看板の設置を検討します。(看板の取り付け位置、構造について検討)	国交省	国道54号
	113	宍道町宍道 国道9号347.1キロポスト付近歩道	中学生の自転車通学路と小学生の通学路が重なる歩道で、道幅が最小で1.4mと狭く危険である	線路側への拡幅や歩道のセミフラット化など	国交省	(国交省) ・歩道幅の確保のため、ガードレール位置を一部広げる対応を行い、広いところで20cm程度広げました。	国交省	国道9号
	114	宍道町白石 市道坂口1号線	深い用水路と接する部分に防護柵がない。 また、反対側の水門にも防護柵がないため、増水時は大変危険。	防護柵や転落防止柵の設置	松江市	(松江市) ・転落防止柵の設置を検討します。	松江市	市道坂口1号線
	115	宍道町白石 市道大森・上来待線	交通量が非常に多い道路であるが、歩道がなく、通学時間帯は特に危険である。	歩道の設置または路側帯のカラー舗装	松江市	(松江市) ・外側線の補修しました。	松江市	市道大森・上来待線
出雲郷小	116	出雲郷小学校北側、花きりんハウス前三差路	東出雲インターへの抜け道として、朝の時間帯の交通量が多く、児童が横断歩道を渡るのに危険。 道路標示も消えかけているところがある。	ドライバーへの注意喚起の表示。 停止線、「止まれ」『スクールゾーン』表示の補修。	松江市	(松江市) ・スクールゾーンの補修を検討します。 (警察) ・停止線の標示を補修します。「止まれ」は補修する段階にないと判断します。	松江市(市教委) 警察	市道出雲郷南10号線
	117	東出雲町意宇東2丁目と3丁目の境の十字路	登校時間帯に団地内から出る車があるが、児童が停止線や横断歩道がないところを横断するため危険。	車の停止線及び横断歩道の設置。	松江市	(松江市) ・外側線と十字マークの引き直しを検討します。 (警察) ・西側に溜まり場が無いこと及び、通過車両は団地内居住者であり交通量も少なく横断歩道は設置出来ません	松江市 警察	市道出雲郷西2号線 市道出雲郷西11号線
	118	意宇南3 三叉路横断歩道	通学時に交通量が多く、特に山側から降りてくる車はかなりのスピードが出ていて危険。	横断歩道、停止線の補修。 横断歩道の前に「止まれ」の標示はあるが、もっと手前に「児童横断」等のドライバーへの注意喚起の道路標示をしてほしい。	松江市	(松江市) 警察による横断歩道停止線の補修により、ドライバーへの注意喚起を促す対策とします。 横断歩道や一時停止規制表示があるため対策の優先順位は低いと考えており当面は現状維持でお願いします。 (警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	松江市 警察	市道大木・学校線
	119	東出雲町意宇南2 大木バス停付近横断歩道	通学時の車の交通量が多く、スピードを出す車が多い。	ドライバーへの注意喚起の道路標示。 「減速」の標示の補修。	松江市	(松江市) ・路面標示「減速」の文字が連続していることから、より減速効果を促せる箇所に絞って補修を行いました。	松江市	市道大木・学校線
	120	東出雲町 特養老人ホーム東寿苑東側十字路	横断歩道のない交差点であり、バイクに向かって車、9号線から入る車など勢いよく交差するので危険。	停止指導線の新設 ドライバーへの注意喚起の道路標示。	松江市	(松江市) ・優先車両の方向が不明瞭であるため、停止指導線を新設し、優先車両を明確にすることを検討します。 (警察) ・道路形状及び通過交通の状況から横断歩道設置は困難です	松江市 警察	市道中島・芦高線
121	東出雲町意宇南6丁目横断歩道	道路標示が消えかかっているわりに危険。	スクールゾーンの標示の修復。 外側線及びセンターラインの引き直し。 ドライバーへの注意喚起の標示。	松江市	(松江市) ・外側線およびセンターラインを引き直しました。 (警察) ・横断歩道の予告の標示を補修します。 (市教委) ・スクールゾーンの補修を検討します。	松江市 市教委 警察	市道竹ノ花線	

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
掛屋小	122	東出雲町掛屋750-121番地 トンネル前の農道	横断歩道がないため危険	横断歩道の 신설	松江市	・(松江市) ドライバーが歩行者を視認しやすくするため、植樹帯の伐採及び交差点部の照明設置を検討します。 (警察) ・交通量・横断者が少ないこと及び横断歩道の溜まりとなる場所が見通しが悪く危険なことから横断歩道は設置出来ません。 ・通行車両の速度抑制のため、交通指導取締りを実施します。	松江市警察	市道廻山・今見澤線
	123	前田建設近くの変則五差路	横断歩道が消えており、目視が困難	横断歩道の塗り直し	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道意東・掛屋線
	124	合銀掛屋支店前交差点横の歩道	歩道が狭くなっており、車両から歩行者が見えない	カラー舗装や注意喚起の表示の新設	松江市	(松江市) ・合銀横の道路から左折する車両が、北側へ寄りすぎることを軽減するため、外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道中灘・五反田線
意東小	125	花水木入口～エステック	雨水がたまる	道路の修繕	松江市	(松江市) 令和7年度から年次的に舗装修繕を行う予定です。	松江市	市道意東・掛屋線
	126	松原	車幅狭いにも関わらず、スピードを落とさず通行する車が多い。	看板の設置。取り締まりの強化。	松江市	(松江市) 路面標示「子ども注意」の新設を検討します。	松江市	市道下意東線
	127	意東小学校坂道	水路と道路の段差があり、危険	段差をなくす・蓋を設置する	松江市	(松江市) ・東側に歩行者通行帯を設けていますので、こちらの利用をご検討ください。	松江市	市道意東小学校前線
	128	白鳥海岸 階段・坂道	階段横の坂道の勾配が急。自転車を押して降りようとすると危険。	階段横に緩やかなスロープを設置してほしい。	国交省 出雲河川	(河川管理道路) ・堤防天端の河川管理用通路は主に河川巡視を目的として整備されています。河川管理用通路を歩行者等が利用されることは問題ありませんが、河川管理の目的以外のスロープを整備することは河川管理者としては難しい状況です。	出雲河川事務所	河川管理道路
	129	富士見ヶ丘道路	スピードを出す車が多く、危険	取り締まりの強化	松江市	(警察) ・取り締まりを実施します。	警察	市道藪中・万原線
	130	丸高工業近くの交差点	横断歩道が消えている。または消えかけている。	白線の引き直し	松江市	(警察) ・横断歩道等の標示を補修します。	警察	市道意東・掛屋線
湖南中	131	主要地方道松江木次線千本ダム付近	豪雨により防犯灯が崩落し、灯りが無い。	防犯灯の設置	島根県	(島根県) ・当該防犯灯は豪雨災害により消失したものであり、道路管理者での復旧はできません。また、道路照明は、橋梁や交差点など道路照明の設置基準に照らし合わせて設置しています。要望区間は、道路照明設置基準に適合していないため設置できません。防犯灯の再設置については該当地区の自治会にご相談下さい。	島根県	県道24号松江木次線
湖東中	132	湖東中前、八重垣矢田線	フェンスで車が見えづらい。道路に樹木の根が浮き出している。	フェンスの高さを低くしてほしい。根で浮き出たところを舗装しなおしてほしい。	松江市	(松江市) ・団地のための目隠しフェンスであるため、低くすることはできません。 ・樹木の根については、補修を検討します。	松江市	市道矢田山代線
	133	同上	壁で交差点に進入してくる歩行者等が見えにくく。	カーブミラーを設置してほしい	松江市	(松江市) ・カーブミラーを設置すると、運転者がカーブミラーを信用するあまり一時停止が疎かになることが危惧されるため、カーブミラーの設置を行いません。	松江市	市道矢田山代線
	134	同上	側溝のふたが破損している。	新しいものと取り替えてほしい。	松江市	(松江市) ・破損した側溝蓋の交換を検討します。	松江市	市道矢田山代線
	135	同上	草で見えにくく側溝にふたがなく、危険である。	側溝にふたを設置してほしい。	松江市	(松江市) ・歩道の幅が十分確保できているため、側溝の蓋設置は行いません。	松江市	市道矢田山代線
湖北中	136	湖北中学校グラウンド裏道路	現場は自転車通学路であるが街灯がなく、道路端は樹木もあり暗く、日没の早い冬季には特に危険である。	街灯の設置	松江市	(島根県) ・道路照明は、道路交通の安全、円滑を図るため、道路照明の設置基準に照らし合わせて設置しています。防犯上の対応はできません。 (松江市) ・道路照明灯は、主要道路の交差点や横断歩道、バス停等に設置しており、本要望箇所での設置は行いません。	松江市	市道矢田湖北自転車道
鹿島中	137	講武地区 講武川沿い	路面がガタガタしている。ガードパイプのない箇所がある。	路面の舗装をしてほしい。ガードパイプの設置を行ってほしい。	松江市	(松江市) 転落防止柵の新設を年次的に検討します。 舗装の悪い箇所については、部分的に補修を検討します。 要望書の地図の区間は、整備済みです。	松江市	市道講武川堤防線
	138	多久神社付近 多久川	路肩がもろくなっており、崩壊の危険性がある。	舗装をしてほしい。	松江市	(島根県) 河川護岸が被災した箇所については、河川災害復旧工事により、河川護岸および一部舗装を復旧中です。	島根県	講武川
	139	善花付近	道幅が狭く、路面がガタガタしている。	路面の舗装をしてほしい。	松江市	(松江市) ・現地を確認しましたが、軽微な段差であるため当面は現状維持とします。	松江市	市道講武川堤防線
島根中	140	島根町加賀1131番地付近道路	応海寺からマリンタウンまでの通学路には、街灯がなくて暗いし出沒する。	街灯を設置してほしい。	松江市	(松江市) ・道路照明灯は、主要道路の交差点や横断歩道、バス停等に設置しており、本要望箇所での設置は行いません。防犯灯の設置につきましては、該当地区の自治会にご相談ください。	松江市	市道浜田線
美保関中	141	万原付近国道431号 (将来的に県道に変更)	交通量が多いが、歩道はなく路側帯も狭い。ここを通学路とする生徒が増加。	道路の拡張と歩道の整備	国交省 (将来的に県へ移管)	(島根県) ・現在道路改良により、バイパス整備を実施中です。	島根県	国道431号線
宍道中	142	田根一佐倉間市道	歩道狭く、車道も交通量が多いため危険である。	自転車レーン等の整備をしてほしい。	松江市	(松江市) ・自転車レーンを整備するための幅が確保できないことから、現状維持と致します。	松江市	市道佐倉・田根線
	143	宍道町西来待小松踏切付近	通勤時は、踏切と信号待ちの車が渋滞していることが多く、通学の自転車はこの渋滞を縫うようにして走行しており、特に交差点部では両路線からの追い越しの車に挟まれる状況も何度か発生していて大変危険である。	交差点南西部の内側を自転車走行できるように改良してほしい。	松江市	(松江市) ・道路用地が狭く、自転車の走行幅を確保できないため、現状維持とします。安全指導等の強化をお願い致します。	松江市	市道小松・横見線
	144	宍道町宍道 国道9号宍道中前交差点西30mの歩道	中学校の通学路と小学校の通学路が重なる国道の歩道だが、以前バス停があった場所の歩道が切り込まれて歩道幅員が約1mになっており、ガードレールもなく危険である。	バスの停車帯を廃止し原状回復してほしい。	国交省	(国交省) ・歩道幅の確保のため、ガードレール位置を一部広げる等の対応が可能か確認いたしました。 ⇒バス停として利用されていた可能性もありますので、松江市交通政策課に利用実態の確認いたしましたところ、宍道コミュニティバスの運行ルートを検討していく中で当バス停を利用する可能性があるということでした。そのため当面バス停の撤去はしない方針です。今後バス停を撤去するか否かについて松江市交通政策課及び関係機関等と相談のうえ決定していきます。	国交省	

R7 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
東出雲中	145	錦新町1丁目オリーブ薬局横交差点	通学時に交通量が多く、交差点侵入する際に危険がある。	カーブミラー要望	松江市	(松江市) ・交差点には隅切りがあり、徐行すれば視距も確保できるため、カーブミラーの設置は行いません。	松江市	市道出雲郷東灘4号線
	146	サンライズプラザ前～ローソン錦新町	看板や電柱で見通しが悪い。昨年度、交通事故あり。	注意喚起のための標識や停止線を要望したい。	松江市	(島根県) ・県道の路側線の引き直しを実施予定しています。 (松江市) ・停止指導線の新設を検討します。 (警察) ・一時停止規制については、標識を建柱する場所が無いことから設置出来ません。	島根県 松江市 警察	県道191号掛屋停車場線 市道出雲郷東灘42号線
	147	錦新町7丁目内の交差点	停止線が消えている。	停止線の補修。	松江市	(警察) ・停止線等の標示の補修をします。	警察	市道出雲郷東灘23号線
	148	崎田大橋入口山陰総業まえT字路	ミラーの角度がよくないのか、車両から歩行者が見えにくく、ミラーの効果があまりない。	点検をお願いしたい。	松江市	(松江市) 現地を確認しましたが、カーブミラーの角度は良好でした。	松江市	市道意東・掛屋線
	149	金山農道	交差点では横断歩道の白線が消えかかっている。歩道は草が生え、生徒が転ぶ事例が発生している。	白線の補修。歩道の整備。	松江市	(松江市) 歩道の草については、撤去を検討します。 (警察) ・横断歩道等の標示の補修をします。	松江市 警察	市道五反田線 市道内馬・高丸線
	150	花水木団地入口	白線が消えている箇所があり、歩道が整備されていない道路のため危険がある。	白線の補修をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道意東・掛屋線
	151	掛屋細田板金前道路（路側帯）	細田板金前の溝蓋とその酒が金属になっており、雨の日は非常に滑りやすい。自転車が滑って、複数転倒し、けが人が出ている。	滑り止めや交換等の措置をお願いしたい。	松江市	(松江市) ・大型車が横断できるような強度の高い側溝・蓋となっているため、別の種類の蓋へ交換が出来ません。現状維持とします。	松江市	市道意東・掛屋線
八束学園	152	波入地区八束支所前交差点	本町の主要な通動道であり、スピードを出す車が多く、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	松江市	(松江市) ・横断歩道を示す路面標示、交差点を示す看板は設置済みです。なお、通行車両の速度抑制のため、センターラインおよび外側線の引き直しを行いました。	松江市	市道入江江島線
	153	入江地区交差点	バス通りであり、通動する車が多く、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	島根県 松江市	(島根県) ・減速表示を検討します。横断歩道のたまり場設置については市道沿線であることから、島根県での設置は行いません。 (松江市) ・横断歩道の待機場所付近において、通行車両の内回りを抑制し、歩行者と車両との区域を明確にするため、外側線の引き直しを実施しました。	島根県 松江市	県道大根島線 市道入江75号線
	154	亀尻地区堂の前付近	本町の主要な通動道にアクセスする道路であり、横断が危険である。	減速表示や看板等の速度抑制装置の設置、横断歩道の塗り直し	松江市	(松江市) ・交差点付近において、外側線の補修を行いました。	松江市	市道亀尻学校線
	155	寺津地区溶岩トンネル付近交差点	本町の主要な通動道にアクセスする道路であり、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	松江市	(松江市) ・路面標示「横断者注意」の新設を検討します。	松江市	市道波入寺津線
	156	入江地区旧コインコーナー前交差点	本町の主要な通動道であり、スピードを出す車が多く、横断が危険である。	減速表示や看板等の速度抑制装置の設置、横断歩道の塗り直し	島根県	(警察) ・横断歩道等の標示の補修をします。	警察	県道大根島線
	157	亀尻地区亀尻交番前	本町の主要な通動道であり、スピードを出す車が多く、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置、横断歩道の設置	松江市	(松江市) ・路面標示「横断者注意」の新設を検討します。 (警察) ・東側に横断歩道を横断する歩行者の溜まり場が無いこと及び横断者・交通量が少ないことから横断歩道は設置出来ません。	松江市 警察	市道亀尻学校線
	158	江島地区バス停付近	バス通りであり、通動する車が多く、横断が危険である。	横断歩道、カーブミラー、看板等の速度抑制装置の設置	松江市	(松江市) ・交差点を示す十字マークの新設と外側線を新設し、速度抑制対策を検討します。 (警察) ・東側に横断歩道を横断する歩行者の溜まり場が無いこと及び横断者・交通量が少ないことから横断歩道は設置出来ません。	松江市 警察	市道入江江島線
玉湯学園	159	仙石トンネルから花仙トンネルまで	街灯が少なく夜間暗い	防犯灯・街灯の増設	島根県	(島根県) ・道路照明は、橋梁や交差点など道路照明の設置基準に照らし合わせて設置しています。要望区間は、道路照明設置基準に適合していないため設置できません。防犯灯の設置については当該地区の自治会にご相談下さい。	島根県	県道263号浜乃木湯町線
	160	花仙トンネル内、自転車歩行者道	ガードパイプがなく、車道へ出る危険あり	車両用ガードパイプの設置	島根県	(島根県) ・花仙トンネル内の歩道幅員は3.5mあり、歩行者と自転車の離合は十分可能と考えます。自転車歩行者道は歩行者優先であり、自転車での無理な追越し、すれ違いは行わないように指導をお願いします。また、横断勾配を現地で確認しましたが、一般的な歩道と違いはないため、ガードパイプは設置しません。	島根県	県道263号浜乃木湯町線