

## 通学路危険箇所図（島根小学校）



箇所②

### □通学路の状況（箇所②）

- ・見通しが悪く、横断歩道が見えにくい。
- ・スピードを落とさない車両が多い。

### □対策内容

警：信号機の新設については、台数が限られており、現段階では予定はありません。

中央線については、補修の際にリブ付きを施工します。

市：減速を促す「減速ライン」を今年度設置します。

### □通学路の状況（箇所①）


- ・見通しが悪く、横断歩道が見えにくい。
- ・スピードを落とさない車両が多い。

### □対策内容

県：道路鈺は、除雪作業に影響することから設置が困難です。下校時には美保関側の横断歩道の方が視通が良いと思われますので、交対協・PTA等で検討されてはいかがでしょうか。

警：信号機の新設については、台数が限られており、現段階では予定はありません。

横断歩道の標示を補修します。



箇所①

