

通学路危険箇所図(内中原小学校①)



□通学路の状況

見通しが悪い上、下り坂でスピードを出して下ってくる自転車がが多い。

□対策内容

(松江市)

カーブミラーの設置位置がないこと、徐行をすれば視認できることから、設置は行いません。

停止指導線および交差点付近の外側線につきましては、補修を行います。

また、主となる路線が明確になるよう、破線標示を新設します。