


通学路危険箇所図(内中原小学校②)



□通学路の状況

交通量が多く、スピードを出す車も多い。

□対策内容

(松江警察署)

薄くなっている交通規制標示の補修を警察本部に依頼しました。

(松江市)

カーブミラーの新設を検討しましたが、カーブミラーを設置できるスペースがないこと、また、カーブミラーを設置すると、カーブミラーを信用して交差点に進入する車もあることから、カーブミラーの設置は行いません。

カラー舗装につきましては、交差点部に規制に関する路面標示があり、スペースがないため、実施致しません。