

4 大橋川のまちづくりに関する参考資料

4.1 大橋川を取り巻く現状

4.1.1 大橋川沿川の地形状況

図 4.1.1 に示すとおり、松江は地盤の低いところに市街地が形成されているとともに、堤防がほとんど整備されておらず、洪水に対して無防備である。そのため、昭和 47 年 7 月洪水、及び平成 18 年 7 月洪水では、松江において図 4.1.2 に示すような浸水被害が発生している。

