通学路危険箇所図（津田小学校）

□通学路の状況

・登校時間帯の交通量が多い。

・外側線がないため歩行者にとって危険性が高い

□対策内容

警：「スクールゾーン」表示の新設及び補修をします。

市：外側線の引き直しの必要性は認識しており、他の箇所と調整し、実施検討をします。