

# 松江市消防本部予防課からの情報提供

## 灯油かんの漏えいについて

灯油かん(容量 20 リットル)を自動車のトランクに入れ灯油を運搬中に、収納口から灯油が漏れた事故が発生しました。

原因は、キャップのねじ部に不具合があったものですが、キャップの締め忘れや密栓をきちんとしないことにより漏れ出る恐れもありますので注意してください。



## 灯油かんの保管について

ベランダなど雨・風・日光の当たるところに保管されている灯油かんは、性能が低下していきます。物置のような暗くて温度の低い場所に保管しておくことが一番です。

ベランダなどに置く場合でも、覆いをして紫外線をしゃ断するよう心がけてください。

