


通学路危険箇所図(宍道中学校)



- 通学路の状況
舗装や側溝蓋などの劣化、9号歩道のマウントアップとカーブ、堆積した砂利など、複合的な要因により転倒する自転車が多い危険箇所である。
- 対策内容
(国交省)
見通しが良くなるように一部の枝打ち、マンホール段差解消のため舗装の簡易補修を実施済。