


部門名	一般建築工事（小規模）
案件名	八束体育館屋根他改修工事
事業者名	松江土建株式会社
代表者名	代表取締役社長 平塚 智朗
技術者名	主任技術者 飯塚 大地
工事概要	劣化した既設瓦棒葺屋根のカバー工法による屋上防水改修工事 瓦棒葺屋根面積：1358 m ² 、 箱樋塗膜防水面積：349 m ²
表彰理由	本工事は、劣化した瓦棒葺屋根をカバー工法により改修を行ったものである。天候により施工が左右される工事であったが、的確な工程管理にて余裕をもって完工された。施工時の落下防止対策を充実する等安全対策についても検討され、また、品質管理においても、保全面を考慮した屋根納まりの施工提案もあり、総じて優良であった。



松江土建株式会社
（写真左）代表取締役社長 平塚 氏
（写真右）主任技術者 飯塚 氏