

通学路危険箇所図（東出雲中学校①）



□通学路の状況

踏切と9号線までの道路の幅が狭い。

□対策内容

松江市：

歩道や踏切の拡幅は、予算や時間の面からすぐに対応することは困難です。

通学路を揖屋駅歩道橋を渡るルートに変更されることをご提案します。

なお、当該踏切の西側の新町踏切で拡幅工事を予定しているため、完成後は通学路の変更をご検討ください。