

## 通学路危険箇所図（東出雲中学校②）



国土地理院 使用承認（平 28 情使、第 854 号）

### □通学路の状況

信号や横断歩道のない交通量の多い道路を横断するため危険がある。

### □対策内容

警察：

横断歩道を設置するには道路照明と歩行者が安全に横断待ちできるスペースが必要になるため、現時点の設置はできません。

松江市：

国道9号五反田交差点には時差式信号機と横断歩道があるため、危険な交差点を横断するのではなく、通学路の変更をご検討ください。外側線等が消えかかっている場所は、引き直しを検討します。