

通学路危険箇所図（母衣小学校①）



国土地理院 使用承認（平 28 情使、第 854 号）



□通学路の状況

車の通りが多く、車同士の事故がある場所で、停車せず走行されるため歩行者が危ない状況

□対策内容

松江市：

当面の安全対策として、カラー舗装を検討します。

警察：

箇所①の現在の道路状況では、横断歩道を照らす道路照明が無く、また変則交差点で横断歩道標識の設置が困難な状況であり、設置出来ません。

箇所②についても、道路照明が無いうえ、北側に安全に待つ溜まり場が無いため設置出来ません。