

通学路危険箇所図（古志原小学校①）



□通学路の状況

通学児童数が多く、2列で歩いているが道幅が狭く、車道と近接している。

□対策内容

松江市：

令和2年度から歩道整備工事を実施する予定です。また、交差点のカラー舗装も予定しています。