

## 通学路危険箇所図（古志原小学校②）



### □通学路の状況

車両がスピードを上げて通るため、危険がある。

### □対策内容

松江市：

安心・安全歩行空間の整備計画路線となりました。路側帯のカラー化を検討します。