

通学路危険箇所図（津田小学校）



□通学路の状況

学校前の歩道が狭く、電信柱も歩道を狭くしている状況である。朝夕は交通量も多く危険である。

□対策内容

松江市：

R3 年度から測量調査設計業務委託を実施します。