

通学路危険箇所図（古志原小学校①）



□通学路の状況

登校時間帯、スピードを出して通行する車が多い。

□対策内容

島根県：

道路管理者が管理する区画線の引き直しを実施します。

松江警察署：

交通信号機は設置困難です。代替の安全対策として横断歩道の標識及び標示の補修を警察本部に依頼しています。