

通学路危険箇所図（宍道小学校・宍道中学校）

□通学路の状況

土江商店手前の同道川にかかる橋の手前両岸の南北の路肩にガードレールがなく、通学時に児童生徒が転落する可能性がある。

□対策内容

松江市：

転落防止柵の設置及び、車道幅員減少と路肩カラー舗装を検討します。

