

## 通学路危険箇所図（島根小学校）



国土地理院 使用承認（平 28 情使、第 854 号）

### □通学路の状況

横断歩道の設置箇所は緩やかなカーブになっており見とおしが悪いため、横断歩行者に気づかず通過する車両が多い

### □対策内容

警 察：

要望箇所の交通量・横断者数等を総合的に勘案して信号機の設置は困難と判断します。安全対策としてドライバーが遠方から横断歩道が認識できる大型標識の設置を検討します。

松江市：

令和元年度に、横断歩道前後に減速効果のある区画線を設置しました。

令和2年度に、横断歩道付近の樹木の剪定を行いました。