

通学路危険箇所図（湖東中学校）



□通学路の状況
2箇所とも障害物があり、見通しが悪い。

- 対策内容
- 国交省：
箇所① 注意喚起のカラー舗装
箇所② 注意喚起のポストコーン設置
- 松江市：
箇所① 有効な対策について、関係機関と協議します。
箇所② 平成29年度に、カーブミラーを設置しました。