

通学路危険箇所図（揖屋小学校）



□通学路の状況

歩道のないところがあり、交通量も多く危険がある。

□対策内容

島根県、松江市：

都市計画道路揖屋馬潟線を整備し、市街地を通過する交通を分散させることで、本危険箇所を利用する学生の安全を図る。

松江市：

当面の対策として、外側線の書き直し及び路面標示を検討します。