

通学路危険箇所図(出雲郷小学校)



□通学路の状況

登校時に朝日が当たって歩行者用信号機が見えづらく危険。横断歩道の表示が消えかかっている。

□対策内容

(松江警察署)

LED灯器にすることは可能ですが、県内の古い信号機から順次更新していくため、対応に時間を要します。横断歩道標示の補修は警察本部に依頼しました。

(島根県)

区画線の引き直しを行います。