通学路危険箇所図（出雲郷小学校）

□通学路の状況

・横断する箇所に横断歩道がない。

□対策内容

警：横断歩行者は多いが、交通量が少ないため、設置不可。付近に「スクールゾーン」標示の設置を検討する。