


通学路危険箇所図（中央小学校）



- 通学路の状況
 - ・一方通行を逆走する車がある。
 - ・交通量も多く、速度の速い車もある。
- 対策内容
 - 警：指導取り締まりの際の参考にします。
 - 標識・表示は適正に設置されており、追加はしません。