

平成27年度 松江市内通学路の対策箇所一覧表

令和8年1月現在

(城北小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道北堀石橋線	みしまや北堀店	一方通行時間帯に逆走車。 交差点で歩行者が分かりにくい。	交通指導・取締り 路面標示は設置不可	松江署 松江市	対策済 対策不可
(雑賀小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道美月3号線	西津田7丁目つき保	交通量多い。 見通し悪い。 横断しにくい。	横断歩道(通学路を含めた検討)	松江署	対策不可
(津田小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道西津田岡住宅通線	自動車道路前道路	交通量多い。 登校する側の道路に路側帯がない。	外側線等の整備を検討します。	松江市	対策済
(古志原小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道矢ノ原5号線	リハティいまい前T字路	見通し悪い。	カーブミラーの設置について検討します カーブミラーの設置について検討しましたが、交差点出口正面が駐車場となっているため、設置は困難と判断しました。安全に注意して通行してください。	松江市	対策不可
(法吉小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道立丁太田線	久米地区のT字路	見通し悪い。	要望箇所は2箇所あり、1箇所(西側)はH27年度に土木課で施工予定。もう1箇所(東側)は設置できません。	松江市	対策済
(大庭小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道北原小原線	県道八重垣神社線 県道八重垣 団地入口老人ホーム 付近	交通量多い。	横断歩道(状況調査中)。 現状の交通量では従道路側に横断歩道は設置不可	松江署	対策不可
(生馬小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道西藤津線、市道藤津西線	藤津 福井昭二宅前	スピード車あり。	カーブミラーの設置は出来ません。停止指導線、外側線の引き直し(交差点付近両側)を検討します。 カーブミラーの設置はできません。交差点付近両側の路側線の引き直しを行いました。	松江市	対策済
(美保関小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
国道431号	万原地内横断歩道	横断歩道の見通し悪い	横断歩道標示の補修 バイパス整備の進捗に合わせて詳細に検討を行います。	松江署 島根県	対策済 —
(玉湯小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道根尾踏切線 他2線	根尾踏切付近	歩行者が確認しづらい。	カーブミラーを追加設置する適地がなく困難と考えます。	松江市	—
(宍道小学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道越後町線	宍道町宍道 二区	歩行者、自転車が見えづらい。	消えかけている路面標示を補修します。 「子ども注意」の路面標示を引き直しました。	松江市	対策済
(宍道中学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
国道9号線 市道小松・横見線	小松交差点	交通量多い。 道幅狭い。	小松歩道整備事業 国道9号線から踏切を過ぎたところまでの市道、踏切の拡幅を計画中です。 国道9号と市道との交差点、および国道9号から踏切を過ぎたところまでの踏切を含めた道路拡幅を行いました。	国交省 松江市	対策済 対策済
(東出雲中学校)					
路線名	位置	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策予定時期
市道意東揖屋線	山陰総業前	交通量多い。 横断歩道ない。 車が一時停止線を越える。	横断歩道(対応予定なし) 交通指導・取締り 正規な路側帯を確保しているため、路側帯の変更は行いません。	松江署 松江署 松江市	対策不可 対策中 対策不可