

## 通学路危険箇所図（母衣小学校①）



### □通学路の状況

・一方通行ではあるが、逆走する車両があり、危険である。

### □対策内容

警：指導取締りの実施いたします。規制標識は適正に設置されており、標識追加の必要性は低いと考えます。

市：歩行者用のカーブミラーや児童への注意喚起の看板設置につきましては、地元交代協でご対応をお願いします。

