

通学路危険箇所図（母衣小学校②）



□通学路の状況

・公園の出口が道路に面しており、児童が公園から出てきた際に車と衝突する危険性がある。

□対策内容

市：植栽が茂り、見通しが悪くなっていたため、令和元年度に植栽の剪定を実施いたしました。なお、児童及び運転者向けのストップマーク設置や注意喚起の看板設置につきましては、地元交対協でご対応をお願いします。