


通学路危険箇所図（母衣小学校）



□通学路の状況

- ・登校班の集合場所だがガードレールがない。
- ・交通量が多く、危険。

□対策内容

市：歩道と車道を分離する段差もあり、ガードレールの設置は必要ないと判断する。

