

通学路危険箇所図(東出雲中学校)



□通学路の状況
生徒が横断歩道のない箇所を横断するため危険である。
□対策内容
(松江市)
外側線の引き直し等により、通過交通の速度抑制や横断者への安全対策ができないか、検討を進めています。