

通学路危険箇所図（揖屋小学校）

□通学路の状況

- ・道路横断箇所に横断歩道がない。
- ・「スクールゾーン」標示が薄くて見えにくい。

□対策内容

警：速度規制を「30」キロとすることとしている。

「スクールゾーン」標示については対応予定

市：側溝改良がH29年10月に完了。合わせて、道路を2車線から1.5車線に変更し、路側帯の拡幅とカラーリング（西側）を実施した。

