

## 通学路危険箇所図（城北小学校）



### □通学路の状況

- ・車の往来が多い。道が細い。
- ・停止線や標識がない。

### □対策内容

警：一方通行規制を行うには地元の同意が必要となるが、難しいと考える。

市：市道客ノ前亀田線は幅が狭く、歩道整備は難しいです。看板での注意喚起、ガードレールも同様に難しいです。

市道客ノ前亀田線と市道客ノ前1号線の合流地点に停止指導線を設置します。