

通学路危険箇所図（城北小学校）

□通学路の状況

・幅員が狭く、車の往来も激しい。

□対策内容

市：歩道整備に向けて、対応を進める。
歩道を設置しました。

