

## 通学路危険箇所図(城北小学校①)



### □通学路の状況

交通量が多いにもかかわらず、歩道がほとんどない。道幅が狭く、児童と車両がすれ違う時に危険な状況になる。

### □対策内容

(松江市)

外側線を引き直し、路肩幅を広げる対策を検討します。