

通学路危険箇所図(津田小学校)



□通学路の状況

(株)ヤマト～BMW の間にある横断歩道は長く、登校時は交通量も多い時間帯なので、登校班の列が乱れていると、途切れた間をねらって車両が通り抜ける場面もあり、大変危険である。

□対策内容

(国交省)

ゼブラ帯の引き直しを実施します。

(警察)

横断歩道の標示は道路管理者と調整の上、補修予定です。

歩行者用信号の点滅時間については、延長するよう調整中です。