

通学路危険箇所図(朝酌小学校①)



□通学路の状況
バス通学する児童が下車する際に、バスから歩道面までの高さが大きく危険である。

□対策内容
(松江市)
バス停昇降口付近の歩道について、マウンドアップ型への改良を検討します。