

## 通学路危険箇所図(朝酌小学校②)



### □通学路の状況

バス停で降りた児童が渡る横断歩道付近について、横断歩道の待避所が狭く転落防止柵も一部破損しており危険である。

### □対策内容

(松江市)

転落防止柵の補修を実施します。

また、押しボタン信号付近の待避所整備につきましては、松江警察署との協議の上、対策工法を検討します。

(警察)

横断歩道の待避所確保のため、関係機関と検討します。