

通学路危険箇所図(乃木小学校)



- 通学路の状況
押しボタン信号があるが、見落として通り過ぎる車が多い。信号が見えにくい。
- 対策内容
(松江市)
カーブミラーの方向調整を令和5年度に実施しました。