

# 通学路危険箇所図(鹿島東小学校)



□通学路の状況  
信号のない横断歩道がある。

□対策内容  
(警察)

現状の道路環境、交通量、横断者数等を総合的に勘案し、信号機の設置は困難です。  
横断歩道の標示を補修します。