

# 通学路危険箇所図(川津小学校)



## □通学路の状況

登校時は通学通勤の自転車、車の交通量が多く混雑するが、交差点及び側道に横断歩道がないため、安全確認をしながら横断している状況である。保護者からも安全な横断のための環境整備を要望されている。

## □対策内容

(松江市)

「横断者注意」の路面標示を新設します。また、交差点のカラー化を検討します。歩道部の草刈りについては、排水溝詰まりに起因することから、道路課にて対応致しました。

(松江警察署)

現在の交差点形状では横断歩道は設置できません。