

通学路危険箇所図（来待小学校）



□通学路の状況

- ・交通量が多く、スピードを出している車もある。
- ・ガードレールが設置されていない箇所がある。

□対策内容

市：車両用防護柵の設置を検討いたします。

